


SCHEMAT ROZWINIĘCIA BOKÓW MURU OGRODZENIOWEGO Z WYKAZEM USZKODZEŃ 1:200
(WIDOK Z ZEWNĄTRZ OGRODZENIA)



**W MURZE WYSTĘPUJĄ DWA TYPY PRZĘSEŁ (RÓŻNY TYP AŻURU)
ŚREDNIA DŁUGOŚĆ PRZĘSŁA W OSIACH SŁUPKÓW - 213 cm.**

USZKODZENIA MURU OGRODZENIA:

- ① - USZKODZONE CZAPKI NA ZWIEŃCZENIU MURU
- ② - USZKODZENIA MURU (BRAK POJEDYŃCZYCH CEGIEŁ)
- ③ - FRAGMENTY MURU O DUŻYCH ZNISZCZENIACH DO PRZEMUROWANIA W OPARCIU O NOWĄ CEGŁĘ O WYMIARACH HISTORYCZNYCH
- ④ - ODKOPANIE COKOŁU MURU WE FRAGMENTACH OGRODZENIA
- ⑤ - USUNIĘCIE ZAPRAW CEMENTOWYCH Z PÓŹNIEJSZYCH NAPRAW MURU
- ⑥ - ODCHYLENIE MURU OD PIONU DO WEWNĄTRZ

NAZWA DOKUMENTU BUDOWLANEGO				PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU ZABYTKOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMENTARZA PARAFIALNEGO W RURODCE RUDKA UL. OLENDZKA 39 - DZIAŁKA NR EW. GR. 1726			
TYTUŁ RYSUNKU		SCHEMAT ROZWINIENIA BOKÓW MURU OGRODZENIOWEGO Z WYKAZEM USZKODZEŃ					
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. arch. ANTONI MAKAREWICZ		PODPIS PROJEKTANTA		SKALA:	
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		BŁ 87/78		1:200			
DATA SPORZĄDZENIA		25 stycznia 2024 R.					
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. MAREK STACHURSKI		PODPIS PROJEKTANTA		NR RYS:	
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		BŁ 118/82		2			
DATA SPORZĄDZENIA		25 stycznia 2024 R.					